

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 6/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО г. Иркутска ДДТ №2**
- 1.2. Адрес объекта **г. Иркутск, м-н Первомайский, 26**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть **отдельно стоящего 9-этажного жилого здания на 1 этаже, 199,8 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания **1981 г.**, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска дом детского творчества №2 (МБУДО г. Иркутска ДДТ №2)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Иркутск, м-н Первомайский, 53**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**) -
безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования города Иркутска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг – **дополнительное образование детей**
- 2.3 Форма оказания услуг: – **на объекте (занятия по 1,5 часа 2-3 раза в неделю)**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **180 человек в день**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус 22, 7, 74, 21, 45, 54, 441, троллейбус – 7,7к – до остановки м-н Первомайский, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **314 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**) - **да**
 - 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет (1 лестница – 10 ступеней, крыльцо – 3 ступени)**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | Б |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - | 1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К) | - | 4-9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (С, Г,У,О,К) | - | 10-12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (С, Г,У,О,К) | - | 13-14 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (С,Г,О,У) ВНД (К) | - | 15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | 16-18 |

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным условно для инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата, слепых, глухих и людей с нарушением интеллекта, и временно не доступен для инвалидов пользующихся креслом-коляской.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников требуется установка пандуса либо оборудовать альтернативное помещение для организации занятий с инвалидами-колясочниками.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения требуются специальные информационные стенды (мнемосхема на входе в здание дома творчества), вывеска о режиме работы, план эвакуации продублированный шрифтом Брайля, установка акустической информацией (сигнал эвакуации).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо размещение индукционной петли, рассмотреть возможность организовать ситуационную помощь, прописать обязанности в должностной инструкции по оказанию помощи инвалидам у дежурного работника (вахтера).

Как вариант доступности услуг, оказываемых домом творчества оборудовать альтернативное помещение для посещения его инвалидами-колясочниками.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг. мероприятия, текущий, капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг. мероприятия, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг. мероприятия |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий, капитальный ремонт, орг. мероприятия |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Грачева В.А., заместитель директора по УВР (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

4.2. Период проведения работ до 2025 года

в рамках исполнения **Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП (о, с, г, у,к).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ИРО «ВОИ»;

4.4.6. другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "24" февраля 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № акта б/н от "16" марта 2020 г.
3. Решения Комиссии **Управленческое решение согласовано " 20" февраля 2020 г.**

(Приказ № 8/1-од) Комиссией (название): Комиссия по проведению оценки условий доступности объектов


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО

Иркутска ДДТ №2

Е.Ю. Сальникова

24 февраля 2020 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО г. Иркутска ДДТ №2**
1.2. Адрес объекта **г. Иркутск, м-н Первомайский, 26**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть отдельно стоящего 9-тиэтажного жилого здания на 1_этаже, 199,8 кв. м.
1.4. Год постройки здания **1981 г.**, последнего капитального ремонта **-**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **-**, капитального **-**
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска дом детского творчества №2 (МБУДО г. Иркутска ДДТ №2)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Иркутск, м-н Первомайский, 53**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**) – **безвозмездное пользование**
1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования города Иркутска**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг – **дополнительное образование детей**
2.3 Форма оказания услуг: – **на объекте (занятия по 1,5 часа 2-3 раза в неделю)**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **180 человек в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус 22, 7, 74, 21, 45, 54, 441, троллейбус – 7,7к – до остановки м-н Первомайский, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **314 м**
3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**) - **да**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет (1 лестница – 10 ступеней, крыльцо – 3 ступени)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | Б |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - | 1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К) | - | 4-9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (С, Г,У,О,К) | - | 10-12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (С, Г,У,О,К) | - | 13-14 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (С,Г,О,У) ВНД (К) | - | 15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | 16-18 |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано

Грачева В.А., заместитель директора по УВР

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6/н

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБУДО г. Иркутска ДДТ №2**
- 1.2. Адрес объекта **г. Иркутск, м-н Первомайский, 26**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть **отдельно стоящего 9-тиэтажного жилого здания на 1_этаже, 199,8 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания **1981 г.**, последнего капитального ремонта **-**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **-**, капитального **-**
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска дом детского творчества №2 (МБУДО г. Иркутска ДДТ №2)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **г. Иркутск, м-н Первомайский, 53**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление, аренда, собственность**) – **безвозмездное пользование**
- 1.9. Форма собственности (**государственная, негосударственная**)
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования города Иркутска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг – **дополнительное образование детей**
- 2.3 Форма оказания услуг:) – **на объекте (занятия по 1,5 часа 2-3 раза в неделю)**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **180 человек в день**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус 22, 7, 74, 21, 45, 54, 441, троллейбус – 7,7к – до остановки м-н Первомайский, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **314 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **7 мин**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**) - **да**
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (1 лестница – 10 ступеней, крыльцо – 3 ступени)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | - | 1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К) | - | 4-9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (С, Г,У,О,К) | - | 10-12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (С, Г,У,О,К) | - | 13-14 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (С,Г,О,У) ВНД (К) | - | 15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | 16-18 |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным условно для инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата, слепых, глухих и людей с нарушением интеллекта, и временно не доступен для инвалидов пользующихся креслом-коляской.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников требуется установка пандуса либо оборудовать альтернативное помещение для организации занятий с инвалидами-колясочниками.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения требуются специальные информационные стенды (мнемосхема на входе в здание дома творчества), вывеска о режиме работы, план эвакуации продублированный шрифтом Брайля, установка акустической информацией (сигнал эвакуации).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо размещение индукционной петли, рассмотреть возможность организовать ситуационную помощь, прописать обязанности в должностной инструкции по оказанию помощи инвалидам у дежурного работника (вахтера).

Как вариант доступности услуг, оказываемых домом творчества оборудовать альтернативное помещение для посещения его инвалидами-колясочниками.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг. мероприятия, текущий, капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг. мероприятия, текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг. мероприятия, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг. мероприятия |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий, капитальный ремонт, орг. мероприятия |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Грачева В.А., заместитель директора по УВР
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

4.2. Период проведения работ до **2025** года
в рамках исполнения **Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП (о, с, г, у,к)**,
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **ИРО «ВОИ»;**

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____ - _____
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Председатель комиссии – директор Сальникова Е.Ю. _____

Члены рабочей группы:

зам. директора по АХЧ Песковец Ю.А. _____

председатель профсоюза Плюхина К.П. _____

зам. директора по УВР Халеев И.В. _____

старший методист Столяревская О.Н. _____

старший методист Панцевич Е. _____

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель председателя ИРО ВОИ Пухляк С.А. _____

Приказ " 20" февраля 2020 г.

(Приказ № 8/1-од)

Комиссией (название): Комиссия по проведению оценки условий доступности объектов

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, м-н Первомайский,26
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимое для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | | | | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет | | | | | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | 1-3 | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Нет стоянки для МГН | | Рекомендуем обратиться в администрацию и ГИБДД для создания парковочного места для МГН | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | - | 1-3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, м-н Первомайский,26
Наименование объекта, адрес**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | На входе в помещение крыльцо из трех ступенек, ступени не выделены контрастным цветом, высота 16см, ширина 34 см. | | Первую и последнюю ступень выделить контрастным цветом, обновить противоскользящие полосы. | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет | | | | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | | | На площадке не качественно закреплен противоскользящий коврик. | | Обновить противоскользящее покрытие. | |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | | 4-9 | Дверь одностворчатая, нет маркировки для слабовидящих, дверь на доводчике. | | Рекомендуем установить доводчик на время закрывания не меньше 5 секунд, обозначить на дверном полотне отражающие круги для слабовидящих | ТР |
| 2.5 | Вторая входная дверь | Нет | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|-----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДУ (Г,У,О,С) ВНД (К) | - | 4-9 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, м-н Первомайский,26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | 10-12 | Отсутствие нормативных горизонтальных поручней вдоль стен, при входе порог высотой 19 см | Все | Предусмотреть поручни по пути движения, предусмотреть возможность понижения порога при входе. | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | нет | | | | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | | Нет выделенного пути эвакуации для инвалидов. | | Рекомендуем по пути эвакуации установить направляющие, один из эвакуационных путей приспособить для эвакуации людей с инвалидностью |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДУ (С, Г, У, О, К) | - | 10-12 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, м-н Первомайский, 26

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | | | На кабинетах, где проводятся занятия нет информационных табличек. | Все | Рекомендуем установить таблички с информацией в соответствии с нормативами | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавоочная форма обслуживания (брифинг приставка) | Есть | | 13-14 | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Прилавочная форма | ДУ (С, Г, У, О, К) | - | 13-14 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, м-н Первомайский,26**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 15 | В здании дома творчества нет информации о наличии санитарной комнаты для инвалидов, санитарная комната не приспособлена для инвалидов. двери не соответствует норме 64 см, нет поручней у унитаза, нет держателей для костылей. | Все | Оборудовать санитарную комнату в соответствии и с требованиями и СП 59.13330-2012 для колясочников. Рассмотреть возможность оборудовать ближайший сан узел для категории инвалидов не пользующихся инвалидной коляской. | КР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (С,Г,О,У) ВНД (К) | - | 15 | Организационные мероприятия, капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
дом детского творчества №2 г. Иркутск, м-н Первомайский,26**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | № фото | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | | Содержание | Значимость для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | | 16-18 | -визуальная информация размещена с нарушением нормативных требований. Нет информации об оказываемых услугах. | Все | Рекомендуем разместить стенд с информацией об оказываемых услугах для инвалидов, с учетом всех стандартов, продублировать информацию шрифтом Брайля. - организовать сурдоперевод при оказании услуг; -организовать размещение комплексной системы информации. | ТСР ТР, Орг, КР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации (и связи) на объекте | ДУ | - | 16-18 | Организационные мероприятия, |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото № 1 Пути следования от стоянки до ДДТ



Фото №2 Пути следования до ДДТ



Фото № 3 Пути следования до ДДТ




Фото № 4 Вход в ДДТ




Фото №5 Входная дверь в ДДТ



Фото №6 Поручень на входной
лестнице



Фото № 7 Лестница



Фото №8 Второй вход
(эвакуационный) в ДДТ



Фото №9 Второй выход из танцевального зала
(эвакуационный) в ДДТ




Фото №10 Ступень внутри здания
при входе



Фото №11 Пути движения по ДДТ




Фото №12 Пути движения до
эвакуационного выхода




Фото №13 Кабинет для занятий 1




Фото №14 Кабинет для занятий 2




Фото №15 Санитарная комната




Фото №16 Информация
(режим работы ДДТ)




Фото №17 Информационные стенды




Фото №18 Информационный стенд
(план эвакуации)

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории Иркутской области до 2025 года.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №2 г. Иркутск, м-н Первомайский,53**

| № п/п | Наименование объекта | Содержание работ | Вид работ | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения рекомендаций |
|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Парковка | Рекомендуем обратиться в администрацию и ГИБДД для создания парковочного места для МГН | Текущий ремонт | Парковка будет доступна для МГН | Песковец Ю.А., зам. директора по АХЧ | 2020 |
| 2 | Вход в здание | Первую и последнюю ступень выделить контрастным цветом, обновить противоскользящие полосы. Рекомендуем установить доводчик на время закрытия не меньше 5 секунд, обозначить на дверном полотне отражающие крути для слабовидящих. Рекомендуем установить кнопку вызова, предусмотреть возможность установки стационарного пандуса. | Текущий, капитальный ремонт | Вход в здание будет доступен для всей категории инвалидов | Песковец Ю.А., зам. директора по АХЧ | 2020 год |
| 3 | Пути движения внутри здания | Рекомендуем один из эвакуационных путей приспособить для эвакуации людей с инвалидностью, предусмотреть оказания ситуационной помощи | Текущий ремонт | Пути эвакуации будут доступны для всей категории инвалидов | Песковец Ю.А., зам. директора по АХЧ | 2025 год |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|---|--------------------------------------|----------|
| 4 | Предоставление услуг | Предусмотреть ситуационную помощь (разработать сотрудникам пошаговую инструкцию по сопровождению МГН) | Решение ТСР, | Качественное оказание услуг | Песковец Ю.А., зам. директора по АХЧ | 2020 год |
| 5 | Туалетная комната | Установить табличку обозначающая санитарную комнату с лево от двери на высоте 1, 2-1,4 м. информацию продублировать шрифтом Брайля., оборудовать санитарную комнату в соответствии с СП 59-13330 | Капитальный ремонт | Будет доступна для инвалидов всех групп | Песковец Ю.А., зам. директора по АХЧ | 2025 год |
| 6 | Информационное сопровождение | Информационные таблички установить на высоте от 0,8 до 1,1 м. Режим работы продублировать шрифтом Брайля. Рекомендуем разместить стенд с информацией об оказываемых услугах для инвалидов, с учетом всех стандартов | Текущий ремонт | Система информации будет доступна | Песковец Ю.А., зам. директора по АХЧ | 2025 год |